



NextFEM Designer cheatsheet - keyboard shortcuts

<i>Keys/Tasti</i>	<i>Description (ENG)</i>	<i>Descrizione (ITA)</i>
Esc	clear current selection	pulisce la selezione corrente
Canc	delete selected nodes and elements	cancella i nodi e gli elementi selezionati
Alt+C	assign random colors to sections and paint the model	assegna colori casuali alle sezioni e colora il modello
Alt+E	close the program	chiudi il programma
Alt+F4	close the program	chiudi il programma
Alt+G	open Groups mask	apre la finestra Gruppi
Alt+H	open Select by name / number mask	mostra maschera Selezione per nome / numero
Alt+I	invert selection	inverti selezione
Alt+J	show Select by property mask	mostra maschera Seleziona per proprietà
Alt+M	show/hide menu bar	mostra/nasconde barra dei menu
Alt+R	Run the model	Lancia il modello
Alt+Shift+R	Select cases to run and launch them	Seleziona analisi da lanciare e lancia
Alt+Shift+K	modify the model without losing results	accetta modifiche al modello senza cancellare i risultati
Alt+S	copy screenshot	screenshot del viewport
Ctrl+0	Open Smart checking window	Apre la maschera Verifiche intelligenti
Ctrl+1	Steel checking as per Eurocode 3	Verifiche per l'acciaio secondo NTC2018 e Eurocodice 3
Ctrl+2	Steel checking for scaffolds as per EN 12811-1	Verifiche per l'acciaio da ponteggi secondo UNI EN 12811-1
Ctrl+3	Aluminium alloy checking as per Eurocode 9	Verifiche per l'alluminio secondo Eurocodice 9
Ctrl+4	Aluminium alloy checking for scaffolds as per EN 12811-1	Verifiche per l'alluminio da ponteggi secondo UNI EN 12811-1
Ctrl+5	Timber checking as per Eurocode 5	Verifiche per il legno secondo NTC2018 e Eurocodice 5
Ctrl+6	Concrete checking as per Eurocode 2	Verifiche per il calcestruzzo armato secondo NTC2018 e Eurocodice 2
Ctrl+7	Masonry checking as per Eurocode 6	Verifiche per la muratura secondo NTC2018
Ctrl+A	select the entire model	seleziona l'intero modello
Ctrl+C	Copy selected objects	copia gli oggetti selezionati
Ctrl+D	deselect all nodes	deseleziona tutti i nodi
Ctrl+F2	hide selection	nasconde la selezione corrente
Ctrl+E	export model	esporta
Ctrl+F	Fire checking	verifiche al fuoco
Ctrl+G	open Verifications window	apre la maschera Verifiche
Ctrl+I	import model	importa
Ctrl+K	show loads	mostra carichi
Ctrl+L	set contour limits	imposta limiti contour
Ctrl+N	new model	nuovo modello
Ctrl+O	open a model	apre un modello
Ctrl+Q	open Query dialog	apre la maschera Interroga
Ctrl+R	show results	mostra risultati

Ctrl+S	save the model	salva il modello
Ctrl+Shift+S	save model as	salva il modello con nome
Ctrl+U	update program (including minor updates)	aggiorna il programma (compresi agg. Facoltativi)
Ctrl+V	Paste selected objects	incolla gli oggetti selezionati
Ctrl+W	integrates the selected section cut (only when results are displayed)	integra section cut selezionata (solo in vista risultati)
Ctrl+X	Cut selected objects	taglia gli oggetti selezionati
Ctrl+Y	redo operations in the model	ripeti operazione sul modello
Ctrl+Z	undo operations in the model	annulla operazione sul modello
Ctrl+""	auto-dimension rebar in concrete members	auto-dimensionamento armature
Shift+MouseR	open context menu	apre menu contestuale
F1	open the user's manual	apre il manuale utente
F2	show selection only	mostra solo oggetti selezionati
F3	show view options	apre i controlli vista
F4	show the entire model	mostra l'intero modello
F5	show/hide nodes	mostra/nasconde i nodi
F6	activate/disable extruded view	attiva/disattiva vista estrusa
F7	show node numbers	mostra i numeri dei nodi
F8	show element numbers	mostra i numeri degli elementi
F9	show nodal masses	mostra le masse nodali
F10	show values in beam diagrams	mostra i valori nei diagrammi delle travi
F11	show values in displayed loads	mostra i valori dei carichi visualizzati
F12	show constraints in the model	mostra i vincoli interni al modello